

| RESULTAT AV RISKBEDÖMNING SKYDDSROND – STUDENTER 2017-10-31 | | | HANDLINGSPLAN | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Riskkällor och risker | Allvarlig risk | Annan risk | Åtgärder | Ansvarig | Klart när | Uppföljning/kontroll |
| Biblioteket: | | | | | | |
| Mörkt vid sidoentréerna – byggnad 23 | | | Montera belysning vid entréerna | Ak-hus | Snarast | |
| El vid studie-datorplatser | | | Översyn och åtgärd av kontakter, sladdar och belysning vid studie- och datorplatser. Fler eluttag. Placering av borden. | Infra | Våren 18 | |
| Kallt i hela biblioteket | | | Sätta upp termometrar på flera ställen i biblioteket för att mäta temperaturen | Infra | Snarast | |
| Dålig ventilation i grupprum | | | Arbetet med att förbättra ventilationen är på gång | Ak-hus | Snarast | |
| Plan 3, dålig belysning datorplatser | | | Punktbelysning vid varje studieplats | Bibl. | Juni 18 | |
| Kallt i tysta lässalen | | | Pågående arbete | Ak-hus | Snarast | |
| Städning toaletter plan 3 och 4 | | | Utökas från en till två gånger om dan | Infra | Omg | |
| Hus 11:1 | | | | | | |
| Belysning och kontakter saknas vid studieplatser | | | Installera kontakter och armatur | Infra | Dec 17 | |
| Hus 31:1 | | | | | | |
| Belysning och kontakter saknas vid studieplatser | | | Installera kontakter och armatur | Infra | Dec 17 | |
| Hus 51:1 | | | | | | |
| Belysning och kontakter saknas vid studieplatser | | | Installera kontakter och armatur | Infra | Dec 17 | |
| Räv- och fårhallen: | | | | | | |
| Halkrisk golv | | | | Ak-hus Infra | ? | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| | | | | | | |
| Matsäcksmatsal 11:218: Dörröppnare saknas | | | Installera dörröppnare (Trivsel: Byte av bordsskivor, nya stolar, fler mikrovågsugnar, tyg på väggen) | Infra | Vt 18 | |
| Matsäcksmatsal 31:117: Dörröppnare saknas | | | Installera dörröppnare (Trivsel: Byta av bordsskivor, andra stolar) | Infra | Vt 18 | |
| Matsäcksmatsal hus 51: Dörröppnare saknas | | | Installera dörröppnare | Infra | Vt 18 | |
| Matsäcksmatsal hus 99: Dörröppnare saknas | | | Installera dörröppnare | | Vt 18 | |
| Övrigt: | | | | | | |
| Oordningen i klassrummen skapar otrivsel | | | | | | |
| | | | | | | |